

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области

от: государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж»
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Успенского, 2
8(84635)6-60-35
e-mail: coll_ngtk_nkb@samara.edu.ru

Жалоба

на решение контрольного (надзорного) органа

В период с «22» декабря 2021г по «12» января 2022г по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Успенского, 2 должностным лицом

Нечаевой Верой Анатольевной – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский по пожарному надзору)

была проведена внеплановая проверка учетный № 63210061000201498140 Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж» (ИНН 6330010640, КПП 63300100, ОГРН 1026303122988) и составлен Акт № 132 от 12.01.2022г. 13ч.00мин.

Также заявителю было выдано предписание 132/1 об устранении выявленных нарушений.

При проверке присутствовал по доверенности от 22.12.2021г. Шашков Павел Григорьевич.

Заявитель с результатами проверки не согласен по следующим основаниям:

№ в соот-вии с Актом № 132	выявленные нарушения	основания несогласия с выявленными нарушениями
1.	Из подвального помещения отсутствует обособленный выход наружу, отделенный противопожарной перегородкой 1-ого типа от лестничного марша ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88, ч. 4 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Объемно-планировочные решения эвакуационных выходов из подвального этажа здания учебного корпуса изначально при строительстве были предусмотрены в объем первого этажа. В настоящее время в помещениях подвального этажа здания учебного корпуса отсутствуют рабочие места, не применяется и не хранится горючая нагрузка, помещения обесточены от электроснабжения. Подвальный этаж предназначен исключительно для прокладки инженерных коммуникаций и, соответственно, не эксплуатируется; при этом двери, ведущие из подвального этажа в уровень первого этажа закрыты на замок и опечатаны. Приложение: копия приказа ГАПОУ «НГТК» от 11.11.2019 № 25 на 1 л.
2.	Отсутствуют эвакуационные выходы, отвечающие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (в	Эвакуационный выход из помещений бухгалтерии на 1-м этаже: кабинеты №№ 23, 24 и эвакуационный выход из

	<p>планировке) из помещений бухгалтерии на 1-м этаже (каб. 24,23,40)</p> <p>П. 3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	<p>помещения №40 не противоречат требованию п.3 части 3 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; а именно эвакуационный выход допустим в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части.</p>
3.	<p>Ширина коридора в правом крыле 1-ого этажа (в месте расположения санузла) не отвечает требованиям, предъявляемым к путям эвакуации (фактическая ширина коридора составляет 108 см)</p> <p>ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>Данное обстоятельство учтено в расчете по оценке пожарного риска на объекте защиты, выполненном ООО «Аудит Безопасность», получена расчетная величина индивидуального пожарного риска, которая не превышает допустимые значения, установленные ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>
4.	<p>Не представлены документы, подтверждающие, что отделка путей эвакуации (покрытие полов в коридорах) выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.</p> <p>Представлен сертификат соответствия на напольное покрытие, примененное в коридорах (путях эвакуации), из которого установлено, что данный материал не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно в сертификате показатель воспламеняемости В2, а требуется В1</p> <p>ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53 табл. № 28, табл. № 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>В соответствии с частью 1 статьи 32 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ФЗ-123) здание учебного корпуса имеет класс функциональной пожарной опасности - Ф4.1</p> <p>В соответствии с табл. № 28 ФЗ-123 класс пожарной опасности материала (для покрытия полов общих коридоров) для зданий Ф4.1 составляет КМ2.</p> <p>В соответствии с табл. № 3 ФЗ-123 для материалов класса КМ2 показатель воспламеняемости установлен В2.</p>
5.	<p>Для отделки фасада учебного корпуса используется горючий утеплитель (пенопласт)</p> <p>п. 11 ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>Экспертным заключением № 1027/ОС от 27.10.2021г., выполненные МОУ РСЦ «Опытное» подтверждено, что отделочный слой внешней поверхности защитно-декоративной системы фасада здания учебного корпуса, в соответствии с ТР РФ 005/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123-ФЗ), относится к группе слабогорючих материалов (Г1).</p>
7.	<p>Помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими преградами с нормируемым пределом огнестойкости (в серверной на 2 этаже в кирпичной стене оконный проем в перегородке, отделяющей серверную от соседнего помещения заделан листами гипсокартона). Представленный сертификат соответствия на гипсовые плиты не</p>	<p>Категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещения серверной на 2-м этаже учебного корпуса – В 4 П-Па. Техническое заключение «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной опасности и классов зон по ПУЭ ГАПОУ «НГТК», Государственное автономное профессиональное</p>

<p>содержит информации о степени огнестойкости конструкции, выполненной из данных плит.</p> <p>ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж», 446200, г. Новокуйбышевск, улица Успенского, д.2» прилагается.</p> <p>В соответствии п. 5.6.4 СП 4.13130.2013* размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2.</p> <p>Согласно п.5.1.2 СП 4.13130.2013* (2-й абзац): «Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами».</p>
--	--

В соответствии с пунктом 43 Постановления Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре" в Акте контрольного (надзорного) мероприятия отсутствуют какие-либо указания на несоответствия расчета по оценке пожарного риска объекта защиты предъявляемым требованиям. Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 г. N 644 признан утратившим силу 12.07.2021г.

На основании ст. ст. 39 - 43 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также представленных возражений и документов, прошу отменить:

- Акт № 132 от 12.01.2022г. 13ч.00мин. в следующей части: пункт 11, пункты таблицы № 1, 2, 3, 4, 5, 7;

- Предписание 131/1 об устранении выявленных нарушений в следующей части: пункты таблицы № 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Желаемым способом осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемым способом получения решения по ней прошу считать: электронную почту по e-mail: coll_ngtk_nkb@samara.edu.ru

Приложение:

1. копия приказа ГАПОУ «НГТК» от 11.11.2019 № 25 на 1 л.
2. копия Экспертного заключения № 1027/ОС от 27.10.2021г., выполненного МОУ РСЦ «Опытное» на 10 л.
3. Техническое заключение «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной опасности и классов зон по ПУЭ ГАПОУ «НГТК», Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж», 446200, г. Новокуйбышевск, улица Успенского, д.2» на 17 л.

Директор ГАПОУ «НГТК» _____



В.М. Земалиндинова